

## 阳江集控一区 - 错误 #5584

场站管理-金灶-电气一次图：在金灶一次系统图点击P总有功在指标查询弹窗中，点击‘Y轴设置’按钮后出现输入框，却无法操作。

建议：当Y轴设置起作用时，‘Y轴设置’按钮高亮显示，可以点击；如果Y轴设置无效时，‘Y轴设置’按钮灰色显示，且不可点击。

2025-11-06 11:02 - 赵振涛

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-06
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	赵振涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
场站管理-金灶-电气一次图：在金灶一次系统图点击P总有功在指标查询弹窗中，点击‘Y轴设置’按钮后出现输入框，却无法操作。 建议：当Y轴设置起作用时，‘Y轴设置’按钮高亮显示，可以点击；如果Y轴设置无效时，‘Y轴设置’按钮灰色显示，且不可点击。			

### 历史记录

#1 - 2025-11-06 18:03 - 赵振涛

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- 指派给从 杨琦 变更为 赵振涛

已修复

### 文件

b4-2.png

108 KB

2025-11-06

赵振涛