阳江集控一区 - 错误 #5581

风机总览-故障扳手/限电扳手:保存或提交成功后,指标(损失电量)数据却显示0

2025-11-04 17:23 - 赵振涛

状态: 已关闭 开始日期: 2025-11-04

优先级: 立刻 计划完成日期:

指派给: 赵振涛 % 完成: 0%

 类别:
 预期时间:
 0.00 小时

 目标版本:
 耗时:
 0.00 小时

描述

风机总览-故障扳手/限电扳手:保存或提交成功后,指标(损失电量)数据却显示0

历史记录

#1 - 2025-11-04 17:37 - 赵振涛

- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- 指派给 从 杨琦 变更为 赵振涛

已修复。现在是:在风机总览界面时,故障扳手和限电扳手弹窗中,损失电量文本框处于禁止编辑状态。

文件

banshou-2.png 172 KB 2025-11-04 赵振涛

2025-11-11 1/1