

阳江集控一区 - 功能 #5585

场站管理-金灶-电气一次图：在金灶一次系统图点击P总有功在指标查询弹窗中，查询到数据后，点击‘导出’按钮导出的excel文件中显示{“msg”：“空指针异常”，“code”：501}。

2025-11-06 15:38 - 赵振涛

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-06
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	赵振涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 场站管理-金灶-电气一次图：在金灶一次系统图点击P总有功在指标查询弹窗中，查询到数据后，点击‘导出’按钮导出的excel文件中显示{“msg”：“空指针异常”，“code”：501}。			

历史记录

#1 - 2025-11-06 18:04 - 赵振涛

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- 指派给从 曾刚强 变更为 赵振涛

已修复

文件

b4-3.png	67.5 KB	2025-11-06	赵振涛
b4-3a.png	35.6 KB	2025-11-06	赵振涛